

**ПРИЕМКА
РЕМОНТ
ДИЗАЙН**

**PRO / ECT
GROUP —**

PROJECT GROUP

**Отчет по осмотру объекта №3775 по адресу: г. Москва
проспект Лихачева 20**



Дата выезда 19.09.2023

Что мы проверяем:

ПОЛ И СТЕНЫ

- ☐ 1 отсутствие неровностей пола, пустот под плиткой, трещин и других дефектов стяжки (при наличии черновой отделки)
- ☐ 2 отклонение перегородок от вертикали и плоскости, отклонения от проектной оси
- ☐ 3 качество утепления наружных стен, отсутствие щелей
- ☐ 4 качество выполненной шпаклевки стен (либо штукатурки при черновой отделке)

ОКНА И ДВЕРИ

- ☐ 5 целостность конструкции
- ☐ 6 проверка работы фурнитуры и ее наличия
- ☐ 7 отклонение по оси вертикали в двух плоскостях
- ☐ 8 недостатки материалов
- ☐ 9 качество установки окон и дверей

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

- ☐ 10 проверка системы вентиляции на предмет тяги
- ☐ 11 безопасность и работоспособность системы электроснабжения
- ☐ 12 качество проведения систем водоснабжения и канализации
- ☐ 13 качество установки и функционирование систем отопления

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

- ☐ 14 контрольная проверка площади
- ☐ 15 отступления от метража, зарегистрированного БТИ сантехники;

ЭКОПАРАМЕТРЫ

- ☐ 16 замер уровня радиации
- ☐ 17 замер электромагнитных излучений
- ☐ 18 экспресс-тест воды по шести параметрам

ЧЕРНОВАЯ/ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

- ☐ 19 качество укладки напольных покрытий, отделки стен, потолков
- ☐ 20 качество установки оконечных устройств (розеток, выключателей)
- ☐ 21 целостность и работоспособность
- ☐ 22 качество отделки санузлов



Штроба под
вывод подсветки
замечаний нет




Штроба под
электрику
замечаний нет



Штукатурка стен
Замечаний нет



Штроба под
электрику
замечаний нет



Монтаж
подрозетников



Тут тоже все нор



Не покрашены
перемычки
дверных проемов



Монтаж
перегородок
замечаний нет
деформационные
швы зашпаклеваны



Откосы дверных проемов необходимо штукатурить.

[illegible]

